



ファームウェアバージョン:	R2.07JPb01
ハードウェアバージョン:	B1
発行日:	2019/6/21

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード時の注意事項：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	5
修正した問題点：	5
既知の問題：	5

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
R2.07JPb01	2019/6/21	DAP-1665	B1

アップグレード時の注意事項：

ファームウェアバージョン R2.01 をご利用の場合、R2.07JPb01 にアップグレードする前に、ソフトウェアのバージョンを同梱の中間ファームウェア「DAP1665_FW205b07_j35a_middle」にアップグレードした後、「DAP1665_FW2.07JPb01」にアップグレードする必要があります。R2.05JPb06 をご利用の場合は、直接「DAP1665_FW2.07JPb01」にアップグレードしてください。

R2.01 のファームウェアをご利用の機器で、インターネットに接続可能な環境の場合、Web 管理画面にログイン後にファームウェアのアップグレードを促すポップアップが表示されます。ポップアップ画面が表示された場合は、「Ignore」ボタンをクリックしてポップアップの処理を中断してください。
本ファームウェア R2.07JPb01 にアップグレードするには、以下の「アップグレード手順」を参照し、ローカルに保存したファームウェアファイルを使用してアップグレードを行う必要があります。

アップグレード手順：

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。
アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、ログインしてください。
※パスワードの初期値は「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「管理」 -> 「アップグレード」の順でクリックします。




4. 「ファームウェアアップグレード」の「ファイルを選択」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した FW2.07JPb01_j4sd のファームウェアファイルを選択します。

※R2.01 をご利用の場合はまず中間ファームウェア FW205b07_j35a_middle を適用し、その後 FW2.07JPb01 にアップグレードしてください。



5. ファームウェアを選択した後、「アップロード」ボタンをクリックします。



6. 確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。
7. ファームウェアのアップデートが開始されると、アップグレードの進捗状況を表すメッセージが表示されます。



注意：ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

8. ファームウェアアップグレードの完了後、ログイン画面が表示されますので、再度ログインします。
9. 上部のメニューから「管理」 -> 「アップグレード」の順でクリックし、「現在のファームウェアバージョン」が最新のバージョンになっていることをご確認ください。

ファームウェア

現在のファームウェアバージョン: 2.07, Sun 28 Apr 2019

現在のファームウェア日付: 2019-04-28 13:56:00

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R2.07JPb01	特になし

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R2.07JPb01	1. 宛先不明のユニキャスト EAPoL フレームを受信した場合に、すべての VLAN ネットワークにフラッディングしてしまう問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
R2.07JPb01	1. Syslog サーバを有効にした場合に、Syslog サーバが、"no upstream server configured"メッセージを受信する問題。

Copyright 2006-2019 D-Link Japan K.K.