



ファームウェアバージョン:	R1.11rc062
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2014/6/19

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	4
修正した問題点：	4
MIB および D-View の変更点：	4
既知の問題：	4

変更履歴とシステム要件：


ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
R1.11rc062	2014/6/19	DAP-2360	A1

アップグレード手順：


ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。
アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」->「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。



4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面が表示されたら、「Update Firmware From Local Hard Drive」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。



5. ファームウェアを選択した後、「Upload」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。

注意：ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。



7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されます。
再度ログインし、ファームウェアがアップデートされているかご確認ください。

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.11rc062	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワイヤレスドライバをアップデート致しました。 2. Web セキュリティの機能を強化致しました。 3. クライアント情報に TX/RX byte を追加致しました。 4. AP Manager II v3.0 に対応致しました。

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R1.11rc062	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワイヤレス LED が正しく動作しない問題を修正致しました。 2. WPA-PassPhrase が 64 hex をサポートしていない問題を修正致しました。 3. Maintenance > Time and Date > Enable Daylight Saving が正しく動作しない問題を修正致しました。 4. ARP スプーフィング防止機能で、Web GUI のゲートウェイ IP アドレスが空欄の状態を設定を保存できてしまう問題を修正致しました。 5. Intrusion (不正 AP 検知) 機能で、検知されたアクセスポイントの帯域が空欄になる問題を修正致しました。 6. Advanced settings > Performance > Connection Limit で、Connection Limit を有効にしてもユーザ数を入力できない問題を修正致しました。 7. VLAN を有効にできない場合がある問題を修正致しました。

MIB および D-View の変更点：

ファームウェアバージョン	変更点
R1.11rc062	<ol style="list-style-type: none"> 1. MIB に dot11ClientTxBytesCount と dot11ClientRxBytesCount を追加致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
R1.11rc062	特になし

Copyright 2006-2014 D-link Japan K.K.