



ファームウェアバージョン:	V1.20-rc039
ハードウェアバージョン:	A1
発行日:	2011/10/04

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
アップグレード手順:	2
Web GUIを使用したアップグレード	2
追加機能:	4
修正した問題点:	4
既知の問題:	5

変更履歴とシステム要件:


ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
ランタイム: v1.20-rc039	2011/10/04	DAP-2590	A1

アップグレード手順:


ファームウェアのアップグレードは、Web GUIから行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUIを使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUIを使用したアップグレード


1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは http://192.168.0.50 です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」->「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。



4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面が表示されたら、「Update Firmware From Local Hard Drive」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。



5. ファームウェアを選択した後、「Upload」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。



6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。ファームウェアのアップグレードが終了するまで若干時間がかかる場合があります。



7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されますので、再度ログインしファームウェアがアップデートされているかご確認ください。

追加機能:

ファームウェアバージョン	追加機能
v1.20-rc039	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACL file の Upload/Download に対応致しました。 2. Console、および Telnet によるログイン時のパスワード非表示に対応致しました。 3. AP Manager II v2.15 に対応致しました。 4. AP Array Tool に対応致しました。 5. Web Redirection に対応致しました。 6. Syslog にて Warm Start を送信する機能に対応致しました。 7. AP 宛の通信に関してポート番号による制限に対応致しました。 8. マルチキャストの帯域制限をする機能に対応致しました。

修正した問題点:

ファームウェアバージョン	修正した問題点
v1.20-rc039	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGMP スヌーピング機能を有効にした際に、AP が LLMN R パケットを転送しない問題を修正致しました。 2. Multicast Bandwidth に関する Help を Web GUI に追加しました 3. NTP を一度有効にした後、NTP を無効とした場合に AP が NTP パケットを送信し続ける問題を修正致しました。 4. SNMP モジュールにおいて、一部のメモリ領域が開放されず、長期間の使用においてメモリ枯渇により Web GUI、Telnet が応答しなくなる問題を修正致しました。 5. LLTD packet を受信した際に一部のメモリ領域が開放されず、長期間の使用においてメモリ枯渇により Web GUI、Telnet が応答しなくなる問題を修正致しました。 6. "emailNotificationTable" において誤った値を返信していた問題を修正致しました。 7. WDS を使用した際に、AP が IP アドレスを取得できない問題を修正致しました。 8. 2つある AP が WDS with AP モードに設定されている場合、片方の AP がオープン、もう片方の AP が共有キーの暗号が設定されていても、WDS 接続が可能な問題を修正致しました。 9. "Schedule rule list" のファイル名が空白となり表示されない問題を修正致しました。 10. "AP Client mode" において、AP が IP アドレスを取得できない問題を修正致しました 11. Multi-SSID を無効にした際、guest SSID に接続していた端末情報が残ってしまう問題を修正致しました。 12. PVID Auto Assign 有効時に、コンソールまたは Telnet から VLAN の作成、削除を行った時、PVID を更新していなかった問題を修正致しました。 13. アップリンク/ダウンリンクの帯域設定において、150Mbps 以上の値を設定できる問題を修正致しました。 14. "WPA2-PSK+WDS WITH AP" を使用した条件において、リモートデバイスが認証されていなかったことにより WDS による AP 間の接続ができない問題を修正致しました。 15. "MG-soft MIB Browser 10.0b" において、トラップ情報が受信できない問題を修正致しました 16. WDS 機能のスループットを改善致しました。 17. 数時間経過後、AP に接続ができなくなる問題を修正致しました。 18. 潜在的な脆弱性の問題を修正致しました。 19. タイムゾーンの設定を行っていても UTC で表示される問題を修正致しました。

既知の問題:

ファームウェアバージョン	既知の問題
v1.20-rc039	特になし

Copyright 2006-2011 D-link Japan K.K.