



ファームウェアバージョン:	v1.05beta26rc082
ハードウェアバージョン:	A1A2
発行日:	2019/2/20

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
アップグレード手順：	2
Web GUI を使用したアップグレード	2
追加機能：	4
MIB の変更点：	4
修正した問題点：	4
既知の問題：	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	製品名	ハードウェアバージョン
ランタイム: v1.05beta26rc082	2019/2/20	DAP-3662	A1A2

アップグレード手順：


ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。
※工場出荷時状態の IP アドレスは <http://192.168.0.50> です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードは「空白」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「Maintenance」 -> 「Firmware and SSL Certification Upload」の順でクリックします。



4. 「Firmware and SSL Certification Upload」画面が表示されたら、「Update Firmware From Local Hard Drive」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択します。



5. ファームウェアを選択した後、「Upload」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。


注意：ファームウェアのアップデート中に、電源を切らないでください。アップデート中に電源を切ると、起動に失敗し、正常に起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。



6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。ファームウェアのアップグレードが終了するまで若干時間がかかる場合があります。



7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されますので、再度ログインしファームウェアがアップデートされているかご確認ください。
※アップグレードが完了すると、ファームウェアの日付が「11:41:03 11/09/2018」に更新されます。



追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
v1.05beta26rc082	特になし

MIB の変更点：

ファームウェアバージョン	追加機能
v1.05beta26rc082	特になし

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
v1.05beta26rc082	<ol style="list-style-type: none"> 1. WPA2 の KRACKs 脆弱性を修正致しました。 2. IP mode Dynamic + Limited Administrator VLAN mode で LAD VLAN を 1 以外にすると、DHCP での IP 取得に失敗する問題を修正致しました。 3. ルータを介した異なるネットワークからアクセスポイントに接続できない場合がある問題を修正致しました。 4. 5GHz 帯の速度が遅くなることがある問題を修正致しました。 5. AP アレイの同期において、MAC ACL の最初の 64 エントリより後のエントリが同期されない問題を修正致しました。 6. De-authentication 攻撃により再起動が発生する問題を修正致しました。 7. 稀に Beacon が 10 秒間停止する問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
v1.05beta26rc082	<ol style="list-style-type: none"> 1. WebUI について、IPv6 の HTTPS をサポートしません。(制限事項) 2. IPv6 と AP Array は併用できません。(制限事項) 3. Cold Start の Syslog Trap がサポートされません。(制限事項) 4. 周辺 AP が多い(120 以上の SSID がある)場合、Auto Channel、Channel Analyze が適切に機能しません。(制限事項) 5. Captive Portal の IPIF における DNS サーバの IP アドレスが、WPA-EAP 等における Radius サーバの IP アドレスと同じ場合、LAN の IP アドレスではない IP アドレスを Source IP アドレスとして認証する問題。

Copyright 2006-2019 D-link Japan K.K.