



ファームウェアバージョン:	R1.25.004	
ハードウェアバージョン:	DBS-2000-10MP	A1
	DBS-2000-28	A1/A2
	DBS-2000-28P	A1
	DBS-2000-28MP	A1/A2
	DBS-2000-52	A1/A2
	DBS-2000-52MP	A1
発行日:	2023/4/26	

本リリースノートには、DBS-2000 シリーズのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBS-2000 シリーズ本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
アップグレード手順:	2
新機能:	3
修正事項:	3
既知の問題:	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
R1.25.004	DBS-2000-10MP	A1
	DBS-2000-28	A1/A2
	DBS-2000-28P	A1
	DBS-2000-28MP	A1/A2
	DBS-2000-52	A1/A2
	DBS-2000-52MP	A1

アップグレード手順：

アップグレードは、Nuclias の管理画面から実施します。

1. Nuclias にログインし、**管理 > ファームウェア**画面で「ファームウェアアップグレード」のタブを選択します。
2. ファームウェアアップグレードを行うスイッチのチェックボックスにチェックをいれ、「スケジュールアップグレード」をクリックします。

※「現在のファームウェアバージョン」がすでに「1.25.004」になっている場合は、アップグレードする必要はありません。

管理 / ファームウェア

ニューリリース

ファームウェアアップグレード

ファームウェア管理

スケジュールアップグレード

Q 検索

	#	サイト	製品カテゴリ	モデル名	デバイス	適用ファームウェア	現在のファームウェアバージョン	対象のファームウェアバージョン	自動ア
<input type="checkbox"/>	1	2520P	アクセスポイント	DBA-1210P	1	最新	2.07.003	2.07.003	無効
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Switch-2000-28P	スイッチ	DBS-2000	1	更新可能分	1.20.008	1.20.008	無効

前 1 次 10

3. ファームウェアアップグレードの実行方法を選択し、「次」をクリックします。
例：すぐにファームウェアアップグレードを実行する場合は、「今すぐアップグレード実行」を選択します。

スケジュールファームウェア変更

ファームウェアを変更するデバイスの数によっては、アップグレード時間にずれが生じることがあります。

☐ 自動アップグレードのスケジュール

SUNDAY 00:00 (時)

イトの現地時間

☐ アップグレードのスケジュール

2023/05/09 18:00 (時)

イトの現地時間

☒ 今すぐアップグレード実行

キャンセル 次

4. 「対象のファームウェアバージョン」で「1.25.004」を選択し、「スケジュール変更」をクリックします。

ファームウェアバージョンの一括編集 ×

#	サイト	製品カテゴリ	モデル名	現在のファームウェアバージョン	対象のファームウェアバージョン
1	Switch-2000-28P	スイッチ	DBS-2000	1.20.008	1.25.004(最新) ▼

前 1 次 10 ▼

Back スケジュール変更

5. ファームウェアアップグレードの実行後、**管理 > ファームウェア**画面の「ファームウェアアップグレード」タブで、「現在のファームウェアバージョン」が「1.25.004」になっていることを確認してください。

新機能：

ファームウェアバージョン	修正事項
R1.25.004	特になし

修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
R1.25.004	<ol style="list-style-type: none"> DBS-2000 が Nuclias に接続していない場合に表示されるメッセージの英文が正しくない問題を修正致しました。 クライアントがトラフィックを送受信している場合でも、Nuclias Cloud のポート情報画面に情報が反映されないことがある問題を修正致しました。 ローカル Web GUI が正しい VLAN 情報を表示できない問題を修正致しました。 ゲスト VLAN のアクセスポリシーを特定のポートに設定後、ポートを通常のアクセスモード/トランクモードに戻した場合、VLAN ID がローカル Web GUI で正しく表示されない問題を修正致しました。 PC がボイス VLAN 内の DHCP サーバから IP アドレスを取得できない問題を修正致しました。 ローカル Web GUI の Basic Settings（基本設定）画面において、「Apply」ボタンの位置を画面下部に変更致しました。 ローカル Web GUI で、「Auto」と「1Gbps」のポートスピードのリンクステータスが正しく表示されない問題を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェア バージョン	修正事項
R1.25.004	<ol style="list-style-type: none">1. デバイス IP が Nuclias Cloud で正しく表示されない場合がある問題。2. Nuclias Cloud で DNS 情報が表示されなくなる場合がある問題。3. ユーザがデバイスのコンソールポートから管理 VLAN ID を修正した場合に、Nuclias 上で新しい管理 VLAN ID に更新されない問題。

Copyright 2006-2023 D-Link Japan K.K.