



ソフトウェアバージョン:	v2.16R-0159
対応製品:	DAP-2360
	DAP-2590
	DAP-2690
	DAP-2553
	DAP-3520
DWL-3200AP	
発行日:	2012/08/24

本リリースノートには、D-Link AP Manager II のソフトウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

アクセスポイント本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
AP Manager II インストール方法に関して：	2
AP Manager II のインストールを行う時の注意	2
追加機能：	3
修正した問題点：	3
既知の問題：	3

変更履歴とシステム要件：

ソフトウェアバージョン	リリース日付	モデル	対応製品
ランタイム: v2.16R-0159	2012/08/24	AP Manager II	DAP-2360
			DAP-2590
			DAP-2690
			DAP-2553
			DAP-3520
			DWL-3200AP

AP Manager II インストール方法に関して：**AP Manager II のインストールを行う時の注意**

AP Manager II のインストールを行う前に、下記のソフトウェアをインストールする必要があります。

- ・ PostgreSQL Server 9.1
- ・ PostgreSQL ODBC Connector(psycopg) 9.1

上記のソフトウェアをインストール後、AP Manager II のインストールを行います。上記をインストールせずに、AP Manager II のインストーラーを実行すると、画面にて上記データベースをインストールするようメッセージが表示され、インストールを続行することは出来ませんのでご注意ください。

AP ManagerII のインストール方法等はマニュアルを参照してください。

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
V2.16R-0159	1. Windows2008 サーバ、Windows7、Windows Vista をサポート致しました。

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
V2.16R-0159	<ol style="list-style-type: none">1. チャンネル (Channel) ページの表示の問題を修正致しました。2. テンプレート設定の UI の表示の問題を修正致しました。3. 新しいトポロジビューを追加した際のデフォルトトポロジ名を修正致しました。4. タスクスケジュールの表示の問題を修正致しました。5. EAP のシークレット設定のルール及び表示を修正致しました。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題
V2.16R-0159	特になし

Copyright 2006-2012 D-link Japan K.K.